



Plats: Väg 2021 Bråsäter

Typ av arbete: Brönderhåll

Tid: 6/2 08:00 - 10/2 16:00

Övrigt: Norrifrån går det ej att få till korrekt buffertzön då vägen är för smal för att kunna placera det tunga skyddet någon annanstans än framme vid avstängningen. En infart till en privat fastighet i direkt anslutning till avstängningsområdet gör också att korrekt buffertzön inte går att få till. Avstängning kompletteras med kravall för att värna oskyddade trafikanter. Att vägen är så smal medför också att tungt skydd inte går att använda söderifrån under dagtid när arbete pågår. Det måste finnas möjlighet för arbetsfordon att ta sig in och ut. Dagtid används i stället X2 skärmar samt kravall som avstängning av vägen.

TA-plan: 2020:173 arbete 46

Viktiga berörda samhällsfunktioner skall meddelas vid behov.

Räddningstjänsten
Kollektivtrafiken
Kommunen



Upprättad enligt gällande regelverk för:

TRAFIKVERKET

Upprättad av:
TA Fyrbodal
Jennie Blom
+46104581162
Jennie.blom@svevia.se
SVEVIA
TRAFIKANORDNINGAR

Upprättad för:

